



症例 60

●62歳 女

完全房室ブロックのため、1年前に人工ペースメーカ装着。

これは症例59と同一症例で約1年後のものである。



123

(連続記録)

- 1) ペーシングは良好か。
- 2) 処置は。


心電図診断

完全房室ブロック→心室ペーシング →ペーシングミス

解説

ペーシングが良好に行なわれている部分とペーシングミスを起こしている部分がある。

ペースメーカ本体もしくはペースメーカ電極を入れ替える必要がある。



幅広い上向きの
QRS波はペーシン
グによるQRS波。

幅狭い下向きの
QRS波は自己収縮。